

城里町内通学路の対策箇所一覧表

【石塚小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道123号	城里町石塚1434付近	変則十字路のため児童の横断が危険	LED信号機に変更(H25年度変更済)	笠間警察署
			通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校
国道123号	城里町那珂西2224付近～2047-9付近	水戸市から城里町に向かって左側が歩道未整備	歩道整備(事業中)	茨城県水戸土木事務所
町道1032号線 外	城里町石塚2097付近～2128付近	道幅が狭く、朝夕の登下校時間帯に交通量が多く危険	通学指導・歩道整備	笠間警察署・城里町町民課・小学校

【対策検討メンバー】城里町教育委員会、小学校、PTA、水戸土木事務所、笠間警察署、城里町町民課、城里町都市建設課

【常北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道石岡城里線	城里町上入野3234付近	交通量が多くガードレールがなく危険	通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校
町道2038号線	城里町上青山522付近～下青山46付近	道幅が狭く、カーブも多く見通しが悪いため危険	看板の設置・通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校

【対策検討メンバー】城里町教育委員会、小学校、PTA、水戸土木事務所、笠間警察署、城里町町民課、城里町都市建設課

【沢山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道123号	城里町阿波山1072-1付近	歩道溜まりがなく、横断歩道を渡るのに児童があふれてしまう。	歩道整備	茨城県水戸土木事務所
町道8-0568号線	城里町阿波山646付近	交通量が多く、阿波山駐在所側に歩道がなく危険	通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校
町道8-0710号線	城里町上阿野沢570付近～703付近	歩道や横断歩道がなく、カーブが多く見通しが悪く危険	速度制限規制(H25年度設置済)	笠間警察署
			看板の設置(H25年度設置済)・通学指導	城里町町民課・笠間警察署・小学校

【対策検討メンバー】城里町教育委員会、小学校、PTA、水戸土木事務所、笠間警察署、城里町町民課、城里町都市建設課

【桂小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道阿波山徳蔵線	城里町孫根461-1付近～錫高野1314付近	道幅が狭く、歩道が整備されていないため危険	速度制限規制・歩道整備(事業中)	笠間警察署・茨城県水戸土木事務所
			通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校
県道阿波山徳蔵線	城里町孫根1785-3付近～錫高野2333-2付近	現在の阿波山徳蔵線が狭隘で歩道が整備されていない	バイパス整備	茨城県水戸土木事務所
町道7-06号線	城里町北方2520付近	横断歩道がなく危険	横断歩道・横断歩道有看板(H25年度設置済)	笠間警察署・城里町町民課
			通学指導	笠間警察署・城里町町民課・小学校

【対策検討メンバー】城里町教育委員会、小学校、PTA、水戸土木事務所、笠間警察署、城里町町民課、城里町都市建設課

【七会小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道水戸茂木線	城里町塩子1141付近	道幅が狭く、歩道がないうえ、スピードを出す車が多く危険	道路改良工事实施(H25年度完成) 通学指導	茨城県水戸土木事務所 笠間警察署・城里町町民課・小学校
県道水戸茂木線	城里町塩子2545付近	道幅が狭く、歩道がないうえ、スピードを出す車が多く危険	路面標示による注意喚起 通学指導	茨城県水戸土木事務所 笠間警察署・城里町町民課・小学校
県道阿波山徳蔵線	城里町小勝2789付近～小勝2316付近	道幅が狭く、歩道がないうえ、スピードを出す車が多く危険	歩道整備	茨城県水戸土木事務所

【対策検討メンバー】城里町教育委員会、小学校、PTA、水戸土木事務所、笠間警察署、城里町町民課、城里町都市建設課