交通安全プログラム設定箇所対策進捗状況（令和４年３月31日現在）

No.	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの設定年度	各年度における箇所番号（通し番号）	小学校→「1」 中学校→「2」 義務教育学校→「3」	各市町における学校No.	対策主体 学校→「1」 警察→「2」 国→「3」 県→「4」 市町村→「5」 その他→「6」 未定→「7」	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済み	対策終了予定時期	対策主体未定u	現行プラグラムに掲載の有無v	対策実施済時期						対策予定時期						備考
															対策実施主体						対策実施主体						
															学校	警察	道路管理者			その他	学校	警察	道路管理者			その他	
																	国	県	市町村				国	県	市町村		
1	H26	1	1	1	5	石塚小学校	町道1032号線	城里町石塚2097-1～石塚2128-2	道幅が狭い。	歩道整備		R4年度		1											R3年度		
2	H26	2	1	1	1	石塚小学校	国道123号線	城里町石塚1434-1付近の十字路	交通量が多く、変則十字路のため児童の横断が危険	児童への指導啓発	1			1	H25.4												
3	H26	2	1	1	2	石塚小学校	国道123号線	城里町石塚1434-1付近の十字路	交通量が多く、変則十字路のため児童の横断が危険	児童への指導啓発	1			1		H25年度											
4	H26	3	1	1	4	石塚小学校	国道１２３号線	城里町那珂西2224付近	片側のみ歩道未整備	歩道整備	1			1				H26年度									
5	H26	4	1	2	5	常北小学校	町道2038号線	城里町上青山522～下青山46	両端が林で、道が細い。	歩道整備		R5年度		1											R5年度		
6	H26	5	1	2	4	常北小学校	県道石岡城里線	城里町上入野３２３４番地付近	道が狭く、交通量が多く、ガードレールがない	路面表示	1			1				H26.3									
7	H26	6	1	3	1	桂小学校	町道	城里町北方２５２０－２番地付近	町道に横断歩道がない	児童への指導啓発	1			1	H25.4												
8	H26	6	1	3	2	桂小学校	町道	城里町北方２５２０－２番地付近	町道に横断歩道がない	児童への指導啓発	1			1		H25年度											
9	H26	7	1	3	4	桂小学校	県道阿波山徳蔵線	城里町孫根357-3～錫高野1314-1	道幅が狭い。	歩道整備		未定		1										未定			暫定対策として簡易看板等設置
10	H26	8	1	3	4	桂小学校	県道阿波山徳蔵線	城里町孫根1785-3～錫高野2333-2	道幅が狭く、整備されていない	歩道整備		未定		1										未定			
11	H26	9	1	4	1	沢山小学校	町道8-0568号線	城里町阿波山646付近	交通量が多く、片側に歩道がない。	児童への指導啓発	1			1	H25.4												
12	H26	10	1	4	1	沢山小学校	町道8－0710号線	城里町上阿野沢570～703	歩道がなくカーブが多い	児童への指導啓発	1			1	H25.4												
13	H26	10	1	4	5	沢山小学校	町道8－0710号線	城里町上阿野沢570～703	歩道がなくカーブが多い	児童への指導啓発	1			1					H25年度								
14	H26	11	1	4	4	沢山小学校	国道123号線	城里町阿波山1072-1	歩道溜まりない。	歩道整備	1			1				H27.11									
15	H26	12	1	5	4	七会小学校	県道阿波山徳蔵線	城里町小勝2789～小勝2316	道幅が狭い。	歩道整備	1			1				H27.11									
16	H26	13	1	5	4	七会小学校	県道水戸茂木線	城里町塩子１１４１番地付近	縁石がなく、制限速度以上で車が往来する	歩道整備	1			1				H25.6									
17	H26	14	1	5	4	七会小学校	県道水戸茂木線	城里町塩子２５４５番地付近	縁石がなく、制限速度以上で車が往来する	路面表示	1			1				H26.3									
18	H26	15	2	6	4	常北中学校	県道52号線・町道	城里町下青山136	道幅が狭い。	歩道整備		未定		1										未定			対策時期は未定
19	H26	15	2	6	5	常北中学校	県道52号線・町道	城里町下青山136	道幅が狭い。	歩道整備		未定		1											未定		対策時期は未定
20	H26	16	2	6	5	常北中学校	町道	城里町石塚2238	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道整備		未定		1											未定		対策時期は未定
21	H26	17	2	6	5	常北中学校	町道	城里町上青山107	道幅が狭く、交通量が多い。	路面表示や外側線の設置	1			1					R1年度								
22	H26	18	2	7	5	桂中学校	町道	ホテル大山城下五差路付近	道幅が狭く、交通量が多い。	歩道整備		未定		1											未定		対策時期は未定
23	H26	19	2	7	4	桂中学校	国道１２３号	桂中前の信号機	信号の変わる時間が短かく、反対側がガードレールに塞がれたまり場がない。	ガードレール移動	1			1				H25.12									
24	H26	20	2	7	4	桂中学校	県道１１２号線	古城橋と高根地区・大山寺付近	歩道に草が生い茂っていて、生徒たちが通学するときに大変危険である。	除草	1			1				H25.12									
25	H26	21	2	7	4	桂中学校	県道１１２号線	北方団地付近	ガードレールの位置が歩道の所にあり、大変危険である。	ガードレール移動	1			1				H25.11									
26	H26	22	2	6	4	常北中学校	県道１１２号線	城里町徳蔵３１４－３～徳蔵５６２－１まで	道路が狭く、くねくねと曲がっており、歩道がない。大型車両も通行し、危険である。	歩道整備		未定		1										未定			対策時期は未定
27	H26	23	2	6	4	常北中学校	県道112号線	城里町小勝２１９７～七中橋まで	道幅が狭く、歩道がない。	歩道整備	1			1				H27.11									
28	H26	24	2	6	4	常北中学校	県道112号線	城里町徳蔵３１４－３付近	道路が狭く、車道に樹木等が垂れ下がっている。	樹木伐採	1			1				H26.3									
29	R2	25	2	7	2	桂中学校	町道8-0120号線	城里町上圷584-1～上圷247-1まで	道幅が狭い。	一時停止などの交通規制		未定		1								未定					対策時期は未定
30	R2	25	2	7	5	桂中学校	町道8-0120号線	城里町上圷584-1～上圷247-1まで	道幅が狭い。	道路拡幅		R5		1											R3		対策時期は未定
31	R2	26	2	7	2	桂中学校	町道8-0240号線	城里町粟356-7～粟2841-3まで	道幅が狭い。	一時停止などの交通規制		未定		1								未定					対策時期は未定
32	R2	26	2	7	5	桂中学校	町道8-0240号線	城里町粟356-7～粟2841-3まで	道幅が狭い。	道路拡幅		R5		1											R4		対策時期は未定
33	R3	1	1	1	2	石塚小学校	国道１２３号と町道１４９２号線のT字路	石塚２５００－６付近石塚小わきT字路	登校時間帯は，脇道から国道１２３号に出る車両が多く，横断する時に危険である。運転手側からは，合流する１２３号の見通しが悪	路面標示（◇の設置）		未定		1								未定					
34	R3	1	1	1	2	石塚小学校	国道１２３号と町道１４９２号線のT字路	石塚２５００－６付近石塚小わきT字路	登校時間帯は，脇道から国道１２３号に出る車両が多く，横断する時に危険である。運転手側からは，合流する１２３号の見通しが悪	パトロール強化	1			1		R3.10											
35	R3	1	1	1	4	石塚小学校	国道１２３号と町道１４９２号線のT字路	石塚２５００－６付近石塚小わきT字路	登校時間帯は，脇道から国道１２３号に出る車両が多く，横断する時に危険である。運転手側からは，合流する１２３号の見通しが悪	植込みの管理	1			1				R3.12									
36	R3	1	1	1	5	石塚小学校	国道１２３号と町道１４９２号線のT字路	石塚２５００－６付近石塚小わきT字路	登校時間帯は，脇道から国道１２３号に出る車両が多く，横断する時に危険である。運転手側からは，合流する１２３号の見通しが悪	路面標示（ポインター等）		R4.8		1											R4.8		

No.	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの設定年度	各年度における箇所番号（通し番号）	小学校→「1」 中学校→「2」 義務教育学校→「3」	各市町村における学校No.	対策主体 学校→「1」 警察→「2」 国→「3」 県→「4」 市町村→「5」 その他→「6」 未定→「7」	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済み	対策終了予定時期	対策主体未定ｕ	現行プラグラムに掲載の有無ｖ	対策実施済時期						対策予定時期						備考
															対策実施主体						対策実施主体						
															学校	警察	道路管理者			その他	学校	警察	道路管理者			その他	
																	国	県	市町村				国	県	市町村		
37	R3	2	1	1	5	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西1460－10付近	民家の塀が，歩道側に若干傾いている。地震等で倒壊した場合，歩道を通る歩行者が危険である。	危険ﾌﾞﾛｯｸ塀補助金		R5.3		1											R4.5		
38	R3	2	1	1	6	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西1460－10付近	民家の塀が，歩道側に若干傾いている。地震等で倒壊した場合，歩道を通る歩行者が危険である。	地権者へ通知		R5.3		1												R4.5	
39	R3	3	1	1	5	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西1443付近	民家の塀が，歩道側に若干傾いている。地震等で倒壊した場合，歩道を通る歩行者が危険である。	危険ﾌﾞﾛｯｸ塀補助金		R5.3		1											R4.5		
40	R3	3	1	1	6	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西1443付近	民家の塀が，歩道側に若干傾いている。地震等で倒壊した場合，歩道を通る歩行者が危険である。	地権者へ通知		R5.3		1												R4.5	
41	R3	4	1	1	5	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西2549付近	民家の塀に劣化が見られる。また，民家自体が空き家か樹木が生い茂り，防犯上も心配である。	危険ﾌﾞﾛｯｸ塀補助金		R5.3		1											R4.5		
42	R3	4	1	1	6	石塚小学校	国道123号沿い	那珂西2549付近	民家の塀に劣化が見られる。また，民家自体が空き家か樹木が生い茂り，防犯上も心配である。	地権者へ通知		R5.3		1												R4.5	
43	R3	5	1	1	2	石塚小学校	国道123号から町道1227号線	那珂西団地・あさの美容室付近の交差点と電車道	歩道の幅が狭く，信号待ちの児童が詰まってしまう。また，石塚方面から那珂西方面に渡る道に横断歩道がない。那珂西団地側から	パトロール強化	1			1		R3.10											
44	R3	5	1	1	2	石塚小学校	国道123号から町道1227号線	那珂西団地・あさの美容室付近の交差点と電車道	歩道の幅が狭く，信号待ちの児童が詰まってしまう。また，石塚方面から那珂西方面に渡る道に横断歩道がない。那珂西団地側から	速度規制		未定		1								未定					
45	R3	5	1	1	5	石塚小学校	国道123号から町道1227号線	那珂西団地・あさの美容室付近の交差点と電車道	歩道の幅が狭く，信号待ちの児童が詰まってしまう。また，石塚方面から那珂西方面に渡る道に横断歩道がない。那珂西団地側から	通学路カラー舗装		R4.8		1											R4.8		
46	R3	6	1	1	5	石塚小学校	国道123号及び町道1243号線	石塚2020－1付近（一本松交差点付近から南団地	民家の塀により，見通しが悪く危険である。	路面標示による注意喚起		R7.3		1											R6.8		
47	R3	7	1	1	5	石塚小学校	国道123号及び町道1243号線	石塚2020－1付近（一本松交差点付近から南団地	南団地に抜ける畑道は，両側の田畑との段差が激しい。また，南団地前の道路に出るところが急坂ですべりやすい。見通しも悪いた	土地所有者へ草刈り通知		R4.3		1											R4.3		
48	R3	7	1	1	5	石塚小学校	国道123号及び町道1243号線	石塚2020－1付近（一本松交差点付近から南団地	南団地に抜ける畑道は，両側の田畑との段差が激しい。また，南団地前の道路に出るところが急坂ですべりやすい。見通しも悪いた	急勾配解消		R6.3		1											R5.10		
49	R3	8	1	1	2	石塚小学校	県道52号線(石岡城里線)と町道2008号線のT字路	T字路 旧エコスからイシツカ薬局間	大きなT字路交差点であり，幅広い横断歩道はあるが，信号がない。児童の登校時には車両の通行も頻繁である。保護者からも危惧	パトロール強化	1			1		R3.10											
50	R3	8	1	1	6	石塚小学校	県道52号線(石岡城里線)と町道2008号線のT字路	T字路 旧エコスからイシツカ薬局間	大きなT字路交差点であり，幅広い横断歩道はあるが，信号がない。児童の登校時には車両の通行も頻繁である。保護者からも危惧	横断旗設置	1			1						R3.10							
51	R3	8	1	1	6	石塚小学校	県道52号線(石岡城里線)と町道2008号線のT字路	T字路 旧エコスからイシツカ薬局間	大きなT字路交差点であり，幅広い横断歩道はあるが，信号がない。児童の登校時には車両の通行も頻繁である。保護者からも危惧	横断旗設置		R4.5		1											R4.5		
52	R3	9	1	1	2	石塚小学校	町道1529号線	セブンイレブン城里石塚店より大勝堂に向かう歩	歩道の幅が狭く，信号待ちしている児童の安全が確保できない。	横断歩道の塗り直し		未定		1								未定					
53	R3	9	1	1	5	石塚小学校	町道1529号線	セブンイレブン城里石塚店より大勝堂に向かう歩	歩道の幅が狭く，信号待ちしている児童の安全が確保できない。	ガードパイプ等の設置		R6.3		1											R6.1		
54	R3	10	1	2	2	常北小学校	町道2367と0213号線	常北小前の十字路から共和コンクリート工業につな	歩道がなく，道がせまいが大型車も通る。見通しが悪い。	「一時停止」の塗り直し		未定		1								未定					
55	R3	10	1	2	5	常北小学校	町道2367と0213号線	常北小前の十字路から共和コンクリート工業につな	歩道がなく，道がせまいが大型車も通る。見通しが悪い。	路面標示（区画線等）		R6.3		1											R6.1		
56	R3	11	1	2	2	常北小学校	町道0213、2138号線のT字路	上青山47付近のT字路	T字路だが，車が一時停止しないで侵入してくることがある。	パトロール強化	1			1		R3.10											
57	R3	11	1	2	5	常北小学校	町道0213、2138号線のT字路	上青山47付近のT字路	T字路だが，車が一時停止しないで侵入してくることがある。	路面標示（区画線等）		R6.3		1											R6.1		
58	R3	13	2	6	2	常北中学校	町道0103号線	JAガソリンスタンドの信号を入った交差点と県道に	見通しが悪いため，車と自転車が衝突しないか心配である。数年前に，自転車と車の事故もあった。	速度標示		未定		1								未定					
59	R3	13	2	6	5	常北中学校	町道0103号線	JAガソリンスタンドの信号を入った交差点と県道に	見通しが悪いため，車と自転車が衝突しないか心配である。数年前に，自転車と車の事故もあった。	地権者へ草刈り		R4.3		1											R4.3		
60	R3	14	2	6	2	常北中学校	町道0207、1526号線の交差点	電車道にある点滅信号	登下校時に車の交通量も多い状況となる。点滅信号のため，タイミングよく道路を渡るのが難しいことがある。	パトロール強化	1			1		R3.10											
61	R3	14	2	6	2	常北中学校	町道0207、1526号線の交差点	電車道にある点滅信号	登下校時に車の交通量も多い状況となる。点滅信号のため，タイミングよく道路を渡るのが難しいことがある。	横断歩道の設置		未定		1								未定					
62	R3	16	2	6	4	常北中学校	県道52号（石岡城里線）	石原十字路から常北中に向かう坂道	毎年のことであるが，この時期，歩道の脇の草が伸びてきて，歩道を通行することが難しくなる状況がある。（写真は7月12日のもの）	年1回の除草作業を年2回に増やす。	1			1				R3.12									
63	R3	16	2	6	4	常北中学校	県道52号（石岡城里線）	石原十字路から常北中に向かう坂道	毎年のことであるが，この時期，歩道の脇の草が伸びてきて，歩道を通行することが難しくなる状況がある。（写真は7月12日のもの）	大雨時等の後、堆積土砂の随時撤去を行う。	1			1				R3.12									
64	R3	17	2	6	4	常北中学校	県道61号（日立笠間線）	勝見沢の坂道	毎年のことであるが，この時期，歩道の脇の草が伸びてきて，歩道を通行することが難しくなる状況がある。）	年2回の草刈りを引き続き行う。	1			1				R3.12									
65	R3	18	1	3	2	桂小学校	町道7-05号線	城里町孫根336付近の横断歩道	・横断歩道の線が古く薄くなってきている。 ・横断歩道の標識が，樹木の枝に隠れて大変見辛い。樹木が道路に出ている。	標識の取替		未定		1								未定					
66	R3	18	1	3	6	桂小学校	町道7-05号線	城里町孫根336付近の横断歩道	・横断歩道の線が古く薄くなってきている。 ・横断歩道の標識が，樹木の枝に隠れて大変見辛い。樹木が道路に出ている。	横断歩道の旗の入替	1			1						R4.3							
67	R3	18	1	3	5	桂小学校	町道7-05号線	城里町孫根336付近の横断歩道	・横断歩道の線が古く薄くなってきている。 ・横断歩道の標識が，樹木の枝に隠れて大変見辛い。樹木が道路に出ている。	土地所有者への枝払い通知		R4.3		1											R4.3		
68	R3	19	1	3	4	桂小学校	県道122号線（阿波山徳蔵線）	城里町孫根357JA水戸孫根集荷所前～錫高	・県道であるが一部細くなっていて，歩道が無い。	定期的な除草作業	1			1				R3.12									

No.	ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑへの設定年度	各年度における箇所番号（通し番号）	小学校→「1」 中学校→「2」 義務教育学校→「3」	各市町における学校No.	対策主体 学校→「1」 警察→「2」 国→「3」 県→「4」 市町村→「5」 その他→「6」 未定→「7」	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策済み	対策終了予定時期	対策主体未定ｕ	現行プラグラムに掲載の有無ｖ	対策実施済時期						対策予定時期						備考
															対策実施主体						対策実施主体						
															学校	警察	道路管理者			その他	学校	警察	道路管理者			その他	
																	国	県	市町村				国	県	市町村		
69	R3	19	1	3	6	桂小学校	県道122号線（阿波山徳蔵線）	城里町孫根357JA水戸孫根集荷所前～錫高	・県道であるが一部細くなっていて，歩道が無い。	カーブミラーの枝払い	1			1						R3.9							
70	R3	20	1	3	2	桂小学校	県道122号線（阿波山徳蔵線）孫根十文字	孫根十文字孫根759－2付近の横断歩道	・大きな交差点であるが信号が無い。 ・横断歩道の線が古く薄くなってきている。	横断歩道の塗り直し		未定		1								未定					
71	R3	20	1	3	2	桂小学校	県道122号線（阿波山徳蔵線）孫根十文字	孫根十文字孫根759－2付近の横断歩道	・大きな交差点であるが信号が無い。 ・横断歩道の線が古く薄くなってきている。	路面標示（◇）の塗り直し		未定		1								未定					
72	R3	21	1	3	2	桂小学校	町道7-05号線	大光寺橋の上孫根2511－2前の横断歩道	・坂道にある横断歩道である。 ・車がスピードを出していて，危険である。	通学時間帯のパトロール強化	1			1		R3.10											
73	R3	22	1	3	6	桂小学校	町道7-05号線	北方1445－2付近の横断歩道	・カーブで横断歩道に気付きにくい。 ・徐行等の印（標識や道路への文字書き）を設置できないか。	看板設置（「歩行者あり」「スピード落とせ」）	1			1						R3.10							
74	R3	23	1	3	5	桂小学校	町道7-05号線と町道6-03号線の十字路	北方2121付近の十字路	・横断歩道が無い。 ・一時停止の白線が見辛い。	停止指導線を検討		R6.3		1											R6.1		
75	R3	24	1	4	2	沢山小学校	町道7-08号線	城里町阿波山175－1付近桂図書館裏手・阿	阿波山十字路から那珂川方面（緑ケ岡団地方面）に向かう横断歩道に信号がなく，複数の児童が登下校で横断するが抜け道として	通学時間帯のパトロール強化	1			1		R3.10											
76	R3	24	1	4	2	沢山小学校	町道7-08号線	城里町阿波山175－1付近桂図書館裏手・阿	阿波山十字路から那珂川方面（緑ケ岡団地方面）に向かう横断歩道に信号がなく，複数の児童が登下校で横断するが抜け道として	「止まれ」3ヶ所の塗り直し		未定		1								未定					
77	R3	24	1	4	5	沢山小学校	町道7-08号線	城里町阿波山175－1付近桂図書館裏手・阿	阿波山十字路から那珂川方面（緑ケ岡団地方面）に向かう横断歩道に信号がなく，複数の児童が登下校で横断するが抜け道として	区画線、路面標示（「通学路」「速度落とせ」）		R4.8		1											R4.8		
78	R3	25	1	4	5	沢山小学校	町道8-0710号線	町道8-0710号線	児童の通学路になっているが国道123号と並行する道路で交通量がある。道が狭く車と歩行者は接近している。	路面標示（通学路）		R4.8		1											R4.8		
79	R3	25	1	4	5	沢山小学校	町道8-0710号線	町道8-0710号線	児童の通学路になっているが国道123号と並行する道路で交通量がある。道が狭く車と歩行者は接近している。	ゾーン30の確認	1			1					R4.3								
80	R3	26	2	7	4	桂中学校	県道112号（阿波山徳蔵線：ビーフライン）	高鳴建設下の橋から大山寺の坂道	橋の段差。マンホールの浮き。夏場は草が生えると歩道が狭くなり危険である。	舗装補修		R4.6		1										R4.6			
81	R3	26	2	7	4	桂中学校	県道112号（阿波山徳蔵線：ビーフライン）	高鳴建設下の橋から大山寺の坂道	橋の段差。マンホールの浮き。夏場は草が生えると歩道が狭くなり危険である。	舗装補修		R4.6		1										R4.6			
82	R3	27	1	5	4	七会小学校	県道51号（水戸茂木線）	城里町物産センター交差点～小勝交差点にかけ	県道51号は，トラックなどの交通量が多く，スピードを出す車の往来が目立つ。カーブも多いので，見通しの悪いところが何カ所もあ	路面標示（「速度おとせ」、「◇」）	1			1				R3.12										
83	R3	27	1	5	2	七会小学校	県道51号（水戸茂木線）	城里町物産センター交差点～小勝交差点にかけ	県道51号は，トラックなどの交通量が多く，スピードを出す車の往来が目立つ。カーブも多いので，見通しの悪いところが何カ所もあ	路面標示（「50」）		未定		1								未定					
84	R3	28	1	5	2	七会小学校	町道53号線	七会小から塙団地に向かう坂道	道幅が狭く，道路を横断するとき車が見づらい。カーブミラーも横断するところにはない。	パトロール強化、派出所との情報共有	1			1		R3.10											
85	R3	28	1	5	5	七会小学校	町道53号線	七会小から塙団地に向かう坂道	道幅が狭く，道路を横断するとき車が見づらい。カーブミラーも横断するところにはない。	路面標示（「通学路」		R6.3		1											R5.8		
86	R3	29	1	5	4	七会小学校	県道51号（水戸茂木線）	七会小下から茂木方面へ向かい，持京橋付近ま	道幅が狭く、くねくねと曲がっている。歩道はあるが，雑草が生い茂っていて，車道近くを歩行しなければならない。	堆積土砂の随意撤去を行う。	1			1				R4.3										
87	R3	29	1	5	4	七会小学校	県道51号（水戸茂木線）	七会小下から茂木方面へ向かい，持京橋付近ま	道幅が狭く、くねくねと曲がっている。歩道はあるが，雑草が生い茂っていて，車道近くを歩行しなければならない。	除草作業を増やす。	1			1				R3.12										